

«Утверждаю»
Ректор ФГБОУ ВО АГК
«22» июля 2016г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – УСЛУГИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Здание Литер «А» 3-хэтажное, 3190,2 м²; Литер «Б» 2-хэтажное, 2404,9 м². Памятник истории и культуры народов РФ федерального значения, земельный участок 2729,7 м².
- 1.4. Год постройки здания: до 1910г. последнего капитального ремонта: 2014г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханская государственная консерватория»; ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры РФ.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: М. Гнездиковский пер., д. 7/6, стр. 1,2. г. Москва, ГСП-3125993.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.
- 2.4. Виды услуг образовательная деятельность
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием,

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с пребыванием с 08.00 час. до 22.00 час.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 455 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка ул. Коммунистическая, автобусы №№ 30, 25; троллейбусные маршруты №№ 1, 2; маршрутные такси №№ 1, 5, 18, 25, 30.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобусы №№ 30, 25

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м.

3.2.2. время движения (пешком): 15 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствуют

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: обустроены

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	нет
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
5	с нарушениями зрения	ДЧ-И
6	с нарушениями слуха	нет
7	с умственными нарушениями	нет

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	

1	2	3	4	5	6	7	<*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДЧ	ДУ	нет	нет	ДП
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДЧ	ДУ	нет	нет	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДЧ	ДУ	нет	нет	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	нет	нет	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	нет	нет	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8.	Все зоны и участки <*>	нет	нет	нет	нет	нет	нет

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

территория, прилегающая к зданию доступна для инвалидов категорий К, О, С, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствуют пороги и площадка при входе в здание. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как наличие лестничных маршей и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)				
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.	Монтаж плавных доводчиков. При наличии финансирования.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. При наличии финансирования
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Увеличение проема на турникете, ликвидация порогов. Обозначение первой и последней ступеней лестниц. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.	Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования.	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Просторные помещения с ровным полом	Ликвидация порогов. Установка звуковых,	Установка поручней по периметру групповых	Подъем на второй этаж инвалидов-колясочников

	объекта)		визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.	помещений. При наличии финансирования.	невозможен
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Текущий ремонт туалета на 1 этаже с установкой кнопки вызова для инвалидов. При наличии финансирования.	Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков. При наличии финансирования.	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.		Обеспечение радиосвязи, домофона на административных дверях. При наличии финансирования.	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Ремонт тротуаров, устройство плавных спусков для колясок. При наличии финансирования.	Установка визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.	
8.	Все зоны и участки				

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ 2016-2030 г.г. в рамках исполнения (указывается наименование документа, программы, плана) **нет**.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта **повышение социальной условной доступности объекта**.

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется согласование**

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта **не имеется**

4.5. Информация размещена на сайте Астраханской государственной консерватории «22» 07 2016г.

Руководитель объекта:

Ректор Астраханской государственной консерватории _____ А.В. Мостыканов



«22» 07 2016 г.

4.6. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкета (информации об объекте) от «15» 07 2016 г.
- 2. Акта обследования объекта № 1 от «19» 07 2016 г.
- 3. Решение комиссии «доступно условно» от «22» 07 2016 г.

Руководитель объекта

Ректор Астраханской государственной консерватории

Машин

«22» 07 2016 г.





УТВЕРЖДАЮ:
Ректор Астраханской
государственной консерватории
А.В. Мостыканов
07 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» (нежилое)
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23
- 1.4. Сведения о размещении объекта: Здание Литер «А» 3-хэтажное, 3190,2 м²; Литер «Б» 2-хэтажное, 2404,9 м². Памятник истории и культуры народов РФ федерального значения, земельный участок 2729,7 м².
- 1.5. Год постройки здания: до 1910г. последнего капитального ремонта: 2014г.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханская государственная консерватория»; ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория».
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23.
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.10. Форма собственности: государственная.
- 1.11. Территориальная принадлежность: федеральная.
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры РФ.
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: М. Гнездиковский пер., д. 7/6, стр. 1,2. г. Москва, ГСП-3125993.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: музыкальное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 455 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка ул. Коммунистическая, автобусы №№ 30, 25; троллейбусные маршруты №№ 1, 2; маршрутные такси №№ 1, 5, 18, 25, 30.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобусы №№ 30, 25

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м.

3.2.2. время движения (пешком): 15 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствуют

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: обустроены

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Варианты организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	нет
	в том числе инвалиды	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	нет
6	с нарушениями умственного развития	нет

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Монтаж плавных доводчиков. Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ликвидация порогов, увеличение проема на турникете. Обозначение первой и последней ступени лестницы. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней на путях следования.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней по периметру групповых помещений.

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт туалета на 1 этаже с установкой кнопки вызова для инвалидов. Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Обеспечение радиосвязи домофона на административных дверях.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт тротуаров, устройство плавных спусков. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена на сайте Астраханской государственной консерватории..

Ректор Астраханской государственной консерватории

А.В. Мостыканов

8 (8512) 51-93-11

Контактное лицо: Начальник АХО АГК Ходаев Анатолий Алексеевич, тел. 51-45-54.



УТВЕРЖДАЮ:
Ректор Астраханской
государственной консерватории
А.В. Мостыканов
« 5 » 07 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

г. Астрахань
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 4 » 07 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» (нежилое)
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23
- 1.4. Сведения о размещении объекта: Здание Литер «А» 3-хэтажное, 3190,2 м²; Литер «Б» 2-хэтажное, 2404,9 м². Памятник истории и культуры народов РФ федерального значения, земельный участок 2729,7 м².
- 1.5. Год постройки здания: до 1910г. последнего капитального ремонта: 2014г.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016г.
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханская государственная консерватория»; ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория».
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Сфера деятельности образование, вид оказываемых услуг – музыкальное образование, среднее количество посетителей в день 455 чел.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка ул. Коммунистическая, автобусы №№ 30, 25; троллейбусные маршруты №№ 1, 2; маршрутные такси №№ 1, 5, 18, 25, 30.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобусы №№ 30, 25
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м.
 - 3.2.2. время движения (пешком): 15 мин
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
 - 3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствуют

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: обустроены

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Варианты организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	нет
	в том числе инвалиды	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	нет
6	с нарушениями умственного развития	нет

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет (К, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Монтаж плавных доводчиков. Установка кнопки вызова персонала для

		инвалидов-колясочников.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ликвидация порогов, увеличение проема на турникете. Обозначение первой и последней ступени лестницы. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней на путях следования.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней по периметру групповых помещений.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт туалета на 1 этаже с установкой кнопки вызова для инвалидов. Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Обеспечение радиосвязи домофона на административных дверях.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт тротуаров, устройство плавных спусков. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2017г. – 2030г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно условно, доступно частично избирательно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно условно, доступно частично избирательно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами - нет;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Информация размещена на сайте Астраханской государственной консерватории.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Результаты обследования:

1.1. Территории, прилегающей к объекту – на 1 листе.

1.2. Входа (входов) в здание – на 1 листе.

1.3. Путей движения в здании – на 1 листе.

1.4. Зоны целевого назначения – на 1 листе.

1.5. Санитарно-гигиенических помещений – на 1 листе.

- 1.6. Системы информации и связи на объекте – на 1 листе.
- 2. Результаты фотофиксации – на 3 листах.
- 3. Позтажные планы БТИ – на 2 листах.

Ректор Астраханской государственной консерватории
8 (8512) 51-93-11
Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)
Начальник АХО

Мостыканов

А.В. Мостыканов

[Signature]

А.А. Ходаев

Члены комиссии:
Главный бухгалтер

Мореева

И. Д. Чаркина

Начальник отдела кадров

[Signature]

Н.А. Ашимова

Инженер по ОТ и ТБ

А.Г. Сливин

Комендант учебного корпуса

[Signature]

Н.В. Горovenko

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ № п/п	Наименование функционального о планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию	есть	1, 2	1, 2	отсутствует тактильная разметка при входе в здание	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе в здание	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			замечаний нет	К, О, С	-	-
1.3	Лестница наружная	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус наружный	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С)	1	1, 2	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «5» 07 2016 г.

I. Результаты обследования:

2. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет					-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3	Отсутствуют визуальные и тактильные ориентиры и кнопка вызова	К, О, С	Установить визуальные и тактильные ориентиры и кнопку вызова	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	3	3	Отсутствуют таблички с шрифтом Брайля	С	Установить таблички с шрифтом Брайля	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	5	5	пороги высотой до 12 см	К, О, С	Установить фиксаторы двери в положение «открыто-закрыто»	текущий ремонт
	Общие требования к зоне	-	-	-		-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,С)	3,5	3,5	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6, 7, 8, 9	6, 7, 8, 9, 10, 11	существуют пороги, заужен проход на турникете, отсутствуют обозначения первой и последней ступеней, визуальные и тактильные ориентиры	К, О, С	ликвидировать пороги, расширить проем на турникете, обозначить первую и последнюю ступени на лестнице, установить визуальные и тактильные ориентиры	текущий ремонт
3.2	Лестница(внутри здания)	есть	5, 20	6, 7, 20	отсутствуют обозначения первой и последней ступеней на лестнице	С	обозначить первую и последнюю ступени на лестнице -	текущий ремонт
3.3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	-	-	-	соответствуют			
	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют визуальные, тактильные ориентиры	К, О, С	установить таблички с информирующими назначениями	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,С)	6, 7, 8, 9, 5, 20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 20	текущий ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «5» 07 20 16г. Приложение 1

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13, 15, 16	12, 13, 14, 15	существуют пороги в дверных проемах отсутствуют визуальные и тактильные ориентиры	К, О, С	ликвидировать пороги, установить визуальные и тактильные ориентиры	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	малый зал	16, 17, 18, 19	отсутствуют визуальные и тактильные ориентиры, поручни	К, О, С	установить поручни по периметру групповых помещений, визуальные и тактильные ориентиры	текущий ремонт
	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют визуальные и тактильные ориентиры	К, О, С	установить таблички с информирующими назначениями	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
зона обслуживания	ДЧ-И (К,О,С)	13, 15, 16 МАЛЫЙ ЗАЛ	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
5.1	туалетная комната	есть	3	21	отсутствуют средства самообслуживания, визуальные ориентиры, кнопка вызова	К, О, С	установить поручни опоры, кнопку вызова, крючки для одежды, костылей	текущий ремонт
5.2	душевая (ванная) комната	нет						
5.3	бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	Общие требования к зоне	-	-	-	нет поручней, штанг, кнопок вызова, визуальных и тактильных средств	К, О, С	установить предупреждающие тактильные и визуальные таблички, поручни	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (К, О, С)	3	21	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
6.1	визуальные средства	нет			отсутствуют визуальные ориентиры, цветовые указатели, световые маяки	К, О, С	установить визуальные ориентиры, цветовые указатели, световые маяки	текущий ремонт
6.2	акустические средства	нет			отсутствует звуковое оповещение о приеме	К, О, С	установить домофон на входных дверях	текущий ремонт
6.3	тактильные средства	нет	-	-	отсутствует информация на языке Брайля с выпуклым шрифтом	С	изготовление и установка табличек	текущий ремонт
	Общие требования к зоне	-	-	-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
система информации на объекте	ДП-И (К, О, С)			текущий ремонт индивидуальное техническое решение

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. На объекте установлена установлена звуковая система оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях.