

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ»

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2**  
**ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

"5" 08 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: общежитие ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

1.2. Полный почтовый адрес объекта Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Победы, 54, кор. 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее пятиэтажное здание (общежитие) 4127,4 м<sup>2</sup>, земельный участок 1040,4 м<sup>2</sup>.

1.4. Год постройки здания: 1971г., последнего капитального ремонта: 2015г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханская государственная консерватория»; ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры РФ.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: М. Гнездиковский пер., д. 7/6, стр. 1,2. г. Москва, ГСП-3125993.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) жилой фонд

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов:

Не обслуживаются.

2.4. Виды услуг проживание

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с круглосуточным проживанием

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка ул. Победы, Кировский рынок, маршрутные такси №№ 1, 5, 18, 25, 30, 43, 47.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м.

3.2.2. время движения (пешком): 15 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствуют

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: обустроены

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ВНД
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ВНД
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту	ДЧ-И (Г, У)
---	-------------------------	-------------

\*\* - Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

*Доступен частично избирательно. Данный ОСИ частично имеет доступность для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту имеются перепады высот более 1:10. Покрытие прилегающей территории частично нуждается в замене. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет знака «Стоянка для инвалидов». Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту и на территории общежития. Входные группы не имеют пандусов, подъемной платформы для инвалидов – колясочников. Входные площадки, лестница не имеют поручней и ограждения, маркировки ступеней, не установлены звуковые, тактильные и визуальные ориентиры, кнопка вызова персонала. На путях движения внутри здания не установлены поручни и тактильные ориентиры, высота порогов не соответствует требованиям «Технического регламента безопасности зданий и сооружений» ГОСТ 12.1.2004. Аварийные выходы не имеют пандусов и поручней. Санитарно – гигиенические помещения и помещения для проживания инвалидов не приспособлены для нужд инвалидов и МГН внутри здания. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства информации.*

#### 4. Управленческое решение

№№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

4.2. Период проведения работ 2017-2030 г.г. в рамках исполнения (указывается наименование документа, программы, плана): Приказа Минобрнауки России от 9 сентября 2015г. № 2400 и приказа Минкульты России от 14 декабря 2015г. №3092 и плана мероприятий (дорожной карты)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта доступность здания для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется согласование

4.5. Информация размещена на официальном сайте Астраханской государственной консерватории

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от «5» 08 2019 г.
2. Акта обследования объекта № 1 от «5» 08 2019 г.

Руководитель объекта:


Ректор Астраханской государственной консерватории

«5» 08 2019 г.



*М.И. Мещеряков*

УТВЕРЖДАЮ:  
Ректор Астраханской  
государственной консерватории  
*Мостыканов* А.В. Мостыканов  
«5» 08 2019 г.



АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория», общежитие (жилое)
- 1.2. Назначение: жилое здание
- 1.3. Адрес объекта: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Победы, 54, кор. 2
- 1.4. Сведения о размещении объекта: Отдельно стоящее пятиэтажное здание, 4127,2 м<sup>2</sup>, земельный участок 1040,4 м<sup>2</sup>.
- 1.5. Год постройки здания: до 1971г. последнего капитального ремонта: 2015г.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020г.  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханская государственная консерватория»; ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория».
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23.
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.10. Форма собственности: государственная.
- 1.11. Территориальная принадлежность: федеральная.
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры РФ.
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: М. Гнездиковский пер., д. 7/6, стр. 1.2. г. Москва, ГСП-3125993.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: жилой фонд
- 2.2. Виды оказываемых услуг: проживание.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с круглосуточным проживанием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка Кировский рынок, маршрутные такси №№ 1, 15, 18, 25, 30, 43, 47.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м.  
 3.2.2. время движения (пешком): 15 мин  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.  
 3.2.4. Перекрестки: да  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствуют  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: да  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: обустроены  
 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Варианты организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт


\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Информация размещена на официальном сайте Астраханской государственной консерватории.**

Ректор Астраханской государственной консерватории  А.В. Мостыканов  
8 (8512) 51-93-11

Контактное лицо: Начальник АХО АГК Ходаев Анатолий Алексеевич, тел. 51-45-54.

УТВЕРЖДАЮ:  
Ректор Астраханской  
государственной консерватории  
*Мостыканов* А.В. Мостыканов  
« 5 » 08 20 19 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

г. Астрахань  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

« 5 » 08 20 19 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

1.2. Назначение: жилое

1.3. Адрес объекта: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Победы, 54, кор. 2

1.4. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее пятиэтажное здание, 4127,2 м<sup>2</sup>, земельный участок 1040,2 м<sup>2</sup>.

1.5. Год постройки здания: до 1971г. последнего капитального ремонта: 2015г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2020г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханская государственная консерватория»; ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория».

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Советская, 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Сфера деятельности – жилой фонд, вид оказываемых услуг – проживание.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка ул. Победы, Кировский рынок, автобусы № 19; маршрутные такси №№ 1, 5, 18, 25, 30, 43, 47. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м.

3.2.2. время движения (пешком): 15 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствуют



3.2.6. Перепады высоты на пути: да  
Их обустройство для инвалидов на коляске: обустроены

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Варианты организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, нанесение тактильной плитки на путях движения, размещение указателей направления движения с интервалом 2-3 метра, выделение на автостоянке 10 % мест для транспорта инвалидов и их обозначение знаками, принятыми в международной

		практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, установка подъемной платформы для подъема инвалидов – колясочников, установка поручней, установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров; установка кнопки вызова персонала для инвалидов – колясочников, предусмотреть установку разделительных поручней, маркировка ступеней (ступени должны иметь антискользящее покрытие КПП); при устройстве турникетов предусмотреть шириной в свету не менее 1,0 м. При установке дверей предусмотреть следующие требования: входные двери должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м, оборудование дверей плавными доводчиками, ликвидация порогов или приобретение приспособлений для проезда инвалидных колясок; при необходимости расширение тамбура до требуемых размеров.
3	Путь (пути) движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Установка поручней и тактильных приспособлений на пути движения. При оборудовании дверей: установка П-образных ручек, уменьшение высоты порогов до 1,4 см, установка тактильных напольных указателей, устранение перепадов полов по пути движения. Пути эвакуации обустроить в соответствии с требованиями «Технического регламента безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 12.1.2004. Обеспечение идентичности элементов зданий и территории в пределах здания и их идентификации международным символам доступности.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней по периметру групповых помещений.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Приспособление существующих помещений 1-го

		этажа под туалеты и душевые для инвалидов согласно рекомендаций по проектированию зданий и сооружений с учетом потребности инвалидов и других МГН. Выпуск 1 Общие положения, г. Москва, 1996г.
6	Помещения для проживания инвалидов и 1-й этаж	Приспособление существующих помещений 1-го этажа для проживания инвалидов и других МГН согласно свода правил СП 137.13330.2011 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования и МДС35-1.200.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Обеспечение радиосвязи домофона на дверях в санитарно – гигиенических помещениях, помещениях проживания, групповых помещениях..
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт тротуаров, устройство плавных спусков. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.
9	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный).

4.2. Период проведения работ: 2017г. – 2030г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами - нет;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет.

4.5. Информация будет размещена на сайте Астраханской государственной консерватории.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Результаты обследования:

1.1. Территории, прилегающей к объекту – на 2 листах.

1.2. Территории, прилегающей к объекту – на 2 листах.

1.3. Путей движения в здании – на 2 листах.

1.4. Зоны целевого назначения – на 1 листе.

1.5. Санитарно-гигиенических помещений – на 2 листах.

1.6. Системы информации и связи на объекте – на 1 листе.

2. Результаты фотофиксации – на

3. Поэтажные планы БТИ – на 2 листах.

Ректор Астраханской государственной консерватории  
8 (8512) 51-93-11


Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)  
Начальник АХО

Члены комиссии:  
Главный бухгалтер

Начальник отдела кадров

Инженер по ОТ и ТБ

Заведующая общежитием



А.В. Мостыканов

А.А. Ходаев

И. Д. Чаркина

Н.А. Ашимова

А.Г. Сливин

Е.Т. Михайлова

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию	есть			Отсутствует тактильная разметка при входе в здание, на автостоянке не выделены места стоянки автотранспорта инвалидов и их обозначение	К.О.С Г.У.	Установить тактильную разметку на входе в здание, на автостоянке выделить места для автотранспорта инвалидов и обозначить их	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует тактильная плитка на путях движения, нет размещения указателей направления движения с интервалом 2-3 м	К.О.С Г.У.	Установить на путях движения тактильную плитку и указатели направления движения	Капитальный ремонт
1.3	Лестница наружная	есть			Отсутствуют ограждения, разделительные поручни, нет маркировки ступеней	К.О.С Г.У.	Установить ограждения, разделительные поручни, нанести маркировку ступеней	Капитальный ремонт
1.4	Пандус наружный	нет			Отсутствует переносной пандус для инвалидных колясок, подъемник - платформа	К.	Приобрести переносной пандус для инвалидных колясок, подъемник - платформу	Закупка
1.5	Автостоянка и парковка	есть			На автостоянке не выделены места стоянки автотранспорта инвалидов и их обозначение	К.	Выделить места для автотранспорта инвалидов и обозначить их	Капитальный ремонт
	Общие требования к	-			Отсутствуют ограждения,	К.О.С.Г.У	-	-

	зоне				перила, тактильная разметка, маркировка ступеней и подъемника - платформы			
--	------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И Г, У) ВНД (К.О.С.)			капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**I. Результаты обследования:**

**2. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют ограждения и разделительные поручни, маркировка ступеней и антискользящее покрытие	К.О.С.Г.У	Установить ограждения и разделительные поручни, маркировать ступени	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус переносной для инвалидной коляски	К.	Приобрести пандус переносной для инвалидной коляски	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют платформа для инвалидов – колясочников, ограждение и разделительные поручни, визуальные и тактильные ориентиры	К.О.С.Г.У	Приобрести платформу для инвалидов – колясочников, установить ограждение и разделительные поручни, визуальные и тактильные ориентиры	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствуют таблички со шрифтом Брайля, кнопка вызова, звуковые, визуальные и тактильные ориентиры	К.О.С.Г.У	Установить таблички со шрифтом Брайля, кнопку вызова, звуковые, визуальные и тактильные ориентиры	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует габаритам инвалидной коляски, отсутствуют поручни и плавные	К.О.	Расширить тамбур до требуемых размеров, установить поручни и плавные	Капитальный ремонт

					доводчики		доводчики	
	Общие требования к зоне	-			-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вход в здание	ВНД (К.О.) Д.У. (С.Г.У.)			капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.



**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Отсутствуют поручни по периметру групповых помещений, звуковые, визуальные и тактильные ориентиры	К..О.С.Г. У.	Установить поручни по периметру групповых помещений, звуковые, визуальные и тактильные ориентиры	Капитальный ремонт
3.2	Лестница(внутри здания), аварийный выход	есть			Отсутствуют поручни, напольные тактильные указатели, высота порогов не соответствует требованиям	К..О.С.Г. У.	Установить поручни, напольные тактильные указатели, уменьшить пороги до 1,4 см	Капитальный ремонт
3.3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют тактильные приспособления на пути движения, напольные тактильные указатели, высота порогов выше 1,4 см	К..О.С.Г. У.	Пути эвакуации обустроить в соответствии с техническим регламентом «Безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 12.1.2004	Капитальный ремонт

	Общие требования к зоне	-			Отсутствуют поручни, визуальные, тактильные ориентиры	К..О.С.Г. У.	Отсутствуют поручни, визуальные, тактильные ориентиры	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вход в здание	ВНД (К.О.)			текущий ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов**

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют поручни, визуальные и тактильные ориентиры	К.О.С.Г.	Установить поручни, визуальные и тактильные ориентиры	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-			Отсутствуют поручни, визуальные и тактильные ориентиры	К.О.С.Г.	Установить поручни, визуальные и тактильные ориентиры	Капитальный ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
зона обслуживания	ВНД (К.О.С.) ДУ(У.Г.)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ № п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
5.1	туалетная комната	нет			Необходимо провести капитальный ремонт помещений на 1-ом этаже здания для приспособления помещений под туалетную комнату для нужд инвалидов	К.О.С.	Проведение капитального ремонта помещений 1-го этажа	Капитальный ремонт
5.2	душевая (ванная) комната	нет			Необходимо провести капитальный ремонт помещений на 1-ом этаже здания для приспособления помещений под душевую комнату для нужд инвалидов	К.О.С.	Проведение капитального ремонта помещений 1-го этажа	Капитальный ремонт
5.3	Помещения для проживания инвалидов	нет			Необходимо провести капитальный ремонт помещений на 1-ом этаже здания для приспособления */-помещений для проживания инвалидов	К.О.С.	Проведение капитального ремонта помещений 1-го этажа	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	-			Проведение капитального ремонта помещений 1-го этажа	К.О.С.Г.У	Проведение капитального ремонта помещений 1-го этажа	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К.О.) ДУ (С.Г.У.)			капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

№ № п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
6.1	визуальные средства	нет			отсутствуют	К.О.С.Г.	Установить визуальные средства	текущий ремонт
6.2	акустические средства	нет			отсутствуют	К.О.С.Г.	Установить акустические средства	текущий ремонт
6.3	тактильные средства	нет			отсутствуют	К.О.С.Г.	Установить тактильные средства	текущий ремонт
	Общие требования к зоне	нет			-	-	Установить визуальные, акустические, тактильные средства	текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
система информации на объекте	ВНД (К.О.С.Г.У.)			текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. На объекте установлена звуковая система оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях.